

Prot. n. 5939 del 27/03/2017

Milano, 27 marzo 2017  
Prot. n. 6636

**Cod. Progetto:**   
*Da indicare in caso di risposta*

**Spettabile**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
Servizio Acque Reflue  
[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

**Spettabile**  
ARPA Dipartimento di Milano  
U.O. Risorse Idriche e Naturali  
[Dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:Dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it)

E p.c. **Spettabile**  
CAP Holding S.p.A.  
[capholding@legalmail.it](mailto:capholding@legalmail.it)  
c.a. Dott. Ing. P.C. Anglese  
[piercarlo.anglese@capholding.gruppocap.it](mailto:piercarlo.anglese@capholding.gruppocap.it)

**Spettabile**  
Comune di Canegrate  
[comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it)  
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E  
TUTELA DELL'AMBIENTE  
Vito Spirito

*Inviato tramite PEC*

**Oggetto: Impianto di depurazione di Canegrate – Via Cascinette 33 – 20010 Canegrate – MI –  
Manutenzione sezione filtrazione finale causa rottura.**

Con la presente si comunica che, presso il depuratore in oggetto, è stato riscontrata in mattinata la rottura della catena di trasmissione di uno dei quattro filtri finali attualmente in funzione.

La rottura della catena è avvenuta nella notte di ieri 26 marzo.

Per poter procedere in sicurezza alle attività di riparazione del filtro risultante fuori servizio è necessario escludere dalla linea di processo l'intera sezione di filtrazione e relativa sezione di disinfezione.

#### **Amiacque srl**

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding Spa

Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano

Tel 02 89520.1 - Fax 02 89540.058

PEC: [amiacque@legalmail.it](mailto:amiacque@legalmail.it)

[www.gruppocap.it](http://www.gruppocap.it)

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.03988160960 - R.E.A. di Milano n.1716795 - Capitale Sociale 23.667.606,16 euro i.v.

Le attività necessarie al regolare ripristino del filtro in avaria, avranno inizio dalla giornata odierna e stimati per una durata di 2 giorni.

Saranno prese tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disservizio ma, a causa di quanto sopra, si potranno avere ripercussioni sulla qualità dello scarico finale relativamente alla sezione di filtrazione e relativa sezione di disinfezione finale che dovrà rimanere disattivata per il tempo necessario dell'intervento di riparazione.

Gli interventi in questione non comportano problemi di natura odorigena.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Gestione Fognatura e Depurazione  
Direttore  
Ing. Andrea Lanuzza

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Referente per la pratica: Ugo Tonello – 02/89520.662, 340/6206506 [ugo.tonello@amiacque.gruppocap.it](mailto:ugo.tonello@amiacque.gruppocap.it)

#### Amiacque srl

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding Spa

Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano

Tel 02 89520.1 - Fax 02 89540.058

PEC: [amiacque@legalmail.it](mailto:amiacque@legalmail.it)

[www.gruppocap.it](http://www.gruppocap.it)

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.03988160960 - R.E.A. di Milano n.1716795 - Capitale Sociale 23.667.606,16 euro i.v.